

به نام خدا

آموزش میکروکنترل AVR به زبان C (WinAVR) (WinAVR میکروکنترل AVR به زبان C)

(جلسه دوم)



مقدمه:

در جلسه قبل به معرفی کامپایلر رایگان WinAVR و نوشتن یک برنامه ساده برای روشن و خاموش کردن LED پرداختیم. WinAVR برای پروژه های سنتی تر به تنهایی فاقد کتابخانه های کاربردی می باشد، ولی با این حال به دلیل محبوبیت زیاد زبان C و رایگان بودن کامپایلر مذکور کتابخانه های رایگان بسیار زیادی توسعه دهندهان سراسر دنیا نوشته شده است که مجتمع ترین آنها کتابخانه avrlib اثر پروفسور Pascal Stang می باشد. این کتابخانه مشتمل بر صدها هدرفایل و ده ها مثال کاربردی در زمینه ارتباط با LCD های کاراکتری و گرافیکی، مموری کارت های SD/MMC، توابع FAT برای کار با فایلها، ارتباط با پورت سریال و... می باشد. در این جلسه تصمیم داریم با توابع مربوط به LCD کاراکتری معمولی ۲ در ۱۶ کار کنیم.

کتابخانه رایگان avrlib

اولین قدم برای استفاده از توابع کتابخانه avrlib دانلود آن می باشد. متاسفانه این کتابخانه در حال حاضر نه توسط طراح و نه توسط هیچ وب سایتی پشتیبانی و به روز نمی شود؛ به همین روی آخرین ورژن این کتابخانه که از یک وب سایت شخص ثالث دانلود شده در پوشش این مقاله قرار داده شده است. داخل این پوشش تعدادی فایل .c و .h قرار گرفته که هدر فایل ها و سورس های اصلی و کاربردی می باشند. همچنین پوشش دیگری به نام examples حاوی چندین مثال کاربردی و نحوه استفاده از هدر فایلها است که در داخل پوشش avrlib قرار دارد. در این مقاله به نحوه استفاده از هدر فایل lcd.h و سورس lcd.c می پردازیم.

کد نویسی پروژه راه اندازی LCD کاراکتری 2*16 با کتابخانه lcd.h

برای شروع کار یک پوشش به نام lcd ایجاد کنید. سپس وارد پوشش avrlib شده و فایلهای lcd.h و lcd.c و timer.h و timer.c و rprintf.h و rprintf.c و avrlibtypes.h و avrlibdefs.h و port128.h (اگر از میکروی mega128 استفاده می کنید) از پوشش avrlib و فایلهای lcdconf.h و global.h را از پوشش avrlib/conf کپی کنید و در پوشش جدید lcd که برای پروژه ایجاد کرده اید paste نمایید. این فایلها برای پروژه راه اندازی LCD مورد استفاده قرار می گیرند، البته برخی از فایلها عمومی بوده و در اکثر پروژه ها مورد نیاز است.

بعد از کپی فایلها نوبت به ساخت فایل make می رسد. برای این منظور از منوی start پوشش winavr و سپس برنامه ATmega16 را اجرا نمایید. تمام تنظیمات این برنامه را مطابق جلسه قبل انجام داده و نام فایل اصلی را main.c و نوع میکرو را انتخاب کنید و Makefile ایجاد شده را بدون تغییر نام در پوشش lcd ذخیره نمایید. سپس همانند شکل زیر Makefile را به وسیله Notepad++ باز کرده و در حلوی خط SRC نام فایلهای lcd.c و timer.c و lcdconf.h را بنویسید. (Notepad++ را می توانید از اینترنت و یا بخش دانلودهای سایت avr64.com دریافت نمایید).

```

80
81
82 # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
83 SRC = $(TARGET).c lcd.c timer.c rprintf.c
84

```


پس از ساخت Makefile وارد پوشش lcd شده و فایل lcdconf.h را با Notepad++ باز کنید و به خطوط 51 تا 61 نگاه کنید. به صورت پیش فرض باستی LCD به پورت C و A میکرو متصل شود که با ویرایش این خطوط می توانید پورت مورد نظر را تغییر دهید. (۸ خط دیتا به پورت A و ۳ خط کنترل به پورت C). برای این پروژه از پورت D به عنوان کنترل و از پورت B به عنوان دیتا استفاده می کنیم و فایل را به صورت زیر ویرایش می نماییم:

```

50           // port and pins you will use for control lines
51   #define LCD_CTRL_PORT    PORTD
52   #define LCD_CTRL_DDR     DDRD
53   #define LCD_CTRL_RS      2
54   #define LCD_CTRL_RW      3
55   #define LCD_CTRL_E       4
56 #endif
57 #ifndef LCD_DATA_POUT
58     // port you will use for data lines
59     #define LCD_DATA_POUT   PORTB
60     #define LCD_DATA_PIN    PINB
61     #define LCD_DATA_DDR    DDRB

```

پس از ویرایش فایلها در پوشه lcd به منوی start رفته و Programmer's Notepad را باز کنید. سپس کدهای زیر را در پنجره پروژه جدید تایپ کرده و برنامه را با نام main.c در پوشه lcd ذخیره و کامپایل نمایید. در صورتی که همه چیز به خوبی پیش رفته باشد فایل lcd hex در پوشه lcd ایجاد می شود که می توانید از طریق کامپایلر Bascom و یا هر نرم افزار دیگری آن را داخل میکروکنترلر پروگرم کنید.




نکته: چرا باید تمام فایلهای با پسوند c را در خط SRC فایل Makefile بنویسیم ولی فقط بعضی از h فایل‌ها را در داخل پروژه include می‌کنیم؟

پاسخ: تمام فایلهای با پسوند c توسط کامپایلر مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید افزوده شوند ولی تنها هدر فایلهایی را به پروژه اینکلود می‌کنیم که حداقل یک تابع از آن هدر فایل را در پروژه استفاده کرده باشیم. توجه داشته باشید که وقتی از توابع timer.c استفاده می‌کنیم فایل lcd.c نیز کامپایل می‌شود و در این فایل می‌بینیم که timer.h فراخوانی شده پس باید c را نیز در داخل Makefile بنویسیم. برای جلوگیری از پیش آمدن مشکلاتی از این قبیل و مشکل بودن بررسی نیازهای توابع استفاده شده، تمام سورس فایلها را در بخش SRC فایل Make می‌افزاییم تا موقع کامپایل با هیچ مشکلی مواجه نشویم.

شماتیک پروژه و راه اندازی فیزیکی

برای تست این پروژه مداری را مطابق شکل زیر بر روی بردبورد پیاده کنید و فایل هکر را داخل میکرو بارگزاری نمایید.



تصویر پروژه:



فایل lcd.h شامل توابع زیادی برای کار با LCD می باشد. توابعی از قبیل پاک کردن نمایشگر، بردن مکان نما به موقعیت خاص، Progress Bar برای نمایش پیشرفت روند برنامه یا Loading دستگاه و... این فایل را با Notepad باز کنید و توابع آن را بررسی نمایید. ما در این برنامه ورودی LCD را برای تابع rpintf تعریف کرده ایم. می توان به طور مستقیم نیز در LCD نوشت. در هر صورت با بررسی مثال های کتابخانه avrlib می توانید تجربیات بیشتری در زمینه چگونگی استفاده از این تابع کسب کنید. در جلسه بعدی با LCD گرافیکی 128 در 64 کار می کنیم و با کتابخانه های مورد نیاز برای راه اندازی آن آشنا می شویم.

(TS12864A2)

ادامه دارد...

پایان جلسه دوم آموزش AVR

مولف: بهنام زکی زاده

www.avr64.com

۱۳۹۱ اردیبهشت ۷

آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ✓